

Planta de Generación Eléctrica |

Operación | [Config](#) |

[Bitacora Sala de Control](#) | [PTW](#) | [Reportes de Foremans](#) | [Startup](#) | [Forzados](#) | [EQ Locks](#) | [RCA](#) | [Pruebas Ops](#) | [LOTO](#) | [Carbon](#) |

[BOP](#) | [Roster](#) | [Lista de Equipo](#) | [PID-Drawings](#) | [Bitacora Control CuCon](#) | [Reportes de Operador Lider CuCon](#) |

[Reportes de Turno](#) | [Bitacora Receiving](#) | [Coal Pile](#) |

[Remove Watermark Now](#)

Reportes de Turno - Planta de Electrica - Grupo Material Handling

Logged in as "Francisco Solis"



[List](#) | [Find](#) | [Logout](#)

Message ID: 1550 Entry time: 7/1/2021 3:15:51 AM

Operador:	Victor Moran				
Fecha:	30/Jun/21				
Turno:	Noche				
Consumiendo barco #:	CSL Metis 38				
Pila:	Sur				
U1 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:	U1 # de Camiones de Fly Ash - Articulado: 0
U2 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:	U2 # de Camiones de Fly Ash - Articulado: 0

Trail: 7/1/2021 3:15:29 AM by Victor Moran // 7/1/2021 5:00:09 AM by Victor Moran //

Seguridad:
- no hay reportes

Ambiente:
- no hay reportes

Operaciones:
- Llenado de los silos U1 (B-C-D) y U2 (A-C-D)

Operadores en Turno:
- Victorio Acosta.
- Abraham Concepción.
- Pablo Muñoz
- Víctor Moran

Niveles de Silos de Carbón (metros libres):

Inicio: 19:00 horas	Final:05:00 horas	Estatus de pilas de carbon:
U1-A : 2.40	U1-A : 2.40	A norte: vacua
U1-B : 8.20	U1-B : 1.00	B sur: reclamando
U1-C : 8.60	U1-C : 2.00	
U1-D : 9.60	U1-D : 2.10	
U2-A : 8.50	U2-A : 1.10	
U2-B : 5.00	U2-B : 5.00	
U2-C : 10.30	U2-C : 2.50	
U2-D : 11.00	U2-D : 3.80 (95%)	

Estatus de la Cancha de Carbón:
- precencia de vapor en la pila que se esta reclamando sin brasas ni fuego.

Equipos usado para la transferencia de carbon:
Grupo Crusher Train: B Grupo Reclaimer Train: B

Equipos o instrumentos con falla durante la operación:
- no hay equipos en falla.
- importante el monitoreo de nivel de aceite de TC03 motor-reductor.

Notas
-
- metales : 2

[Página inicio](#)

Planta de Generación Eléctrica |

Operación | [Config](#) |

[Bitacora Sala de Control](#) | [PTW](#) | [Reportes de Foremans](#) | [Startup](#) | [Forzados](#) | [EQ Locks](#) | [RCA](#) | [Pruebas Ops](#) | [LOTO](#) | [Carbon](#) | [BOP](#) |

[Roster](#) | [Lista de Equipo](#) | [PID-Drawings](#) | [Bitacora Control CuCon](#) | [Reportes de Operador Lider CuCon](#) |

[Reportes de Turno](#) | [Bitacora Receiving](#) | [Coal Pile](#) |

Reportes de Turno - Planta de Electrica - Grupo Material Handling

Logged in as "Francisco Solis"



[List](#) | [Find](#) | [Logout](#)

Message ID: 1595 Entry time: 7/28/2021 4:48:20 PM

Operador:	Victor Moran									
Fecha:	28/Jul/21									
Turno:	Dias									
Consumiendo barco #:	n/a									
Pila:	Ninguna									
U1 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	4	U1 # de Camiones de Bottom Ash - Articulado:	1	
U2 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:	1	U2 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	7	U2 # de Camiones de Bottom Ash - Articulado:	0	
Trail:	7/28/2021 4:47:58 PM by Victor Moran // 7/28/2021 5:05:03 PM by Victor Moran // 10/8/2021 5:18:56 PM by Alejandro Casanueva //									

Seguridad:
- no hay reportes.

Ambiente:
- no hay reportes.

Operaciones:
- Descarga de ceniza húmeda fly ash U1 y U2.
- Recolección de drycon U1.

Operadores en Turno:
- Abraham Concepción.
- Pablo Muñoz
- Víctor Moran.

Niveles de Silos de Carbón (metros libres):

Inicio:	Final:	Estatus de pilas de carbon:
U1-A :	U1-A :	A norte:
U1-B :	U1-B :	B sur:
U1-C :	U1-C :	
U1-D :	U1-D :	
U2-A :	U2-A :	
U2-B :	U2-B :	
U2-C :	U2-C :	
U2-D :	U2-D :	

Estatus de la Cancha de Carbón:
- No hay reportes de puntos calientes.

Equipos usado para la transferencia de carbon:
Grupo Crusher Train: n/a Grupo Reclaimer Train: n/a

Equipos o instrumentos con falla durante la operación:
- TC04B- panel local no da parada en modo local. Se solicita permiso de trabajo.
- Fly ash U2: mixer , requiere de trabajos mecánicos para alinear tornillo, Orden: 633882.
- RE01 A: sistema de aire acondicionado tiene goteo. Se informo a personal de Olvenis para verificar situación.
- 771 CV9001: raspadores secundarios dañados (MMC esta cambiando el principal).

Notas
- Se despacho 1 camion de ceniza seca a mina.
- Se realizo limpieza en área de plataforma del Yeti (piso de Feeder y cola de 9001).
- se verifico con personal de lubricacion los niveles de aceite de TC04A y B.
- Instrumentista en inspección visual de Tripper de la U1 y U2.
- Se puso en LOTO las bandas de recibo de carbon (771 CV9001 - 771 CV9002 - TC02) para trabajos de MMC (mantenimiento)
- se cambio rodillos de retorno en 9002.
- se instalo faldones laterales en la cola de TC02.
- MMC comunica que el raspador secundario esta dañado y requiere de cambio igual que el principal.

⏪

⏩

⏴

⏵

List | Find | Logout

Message ID: 1574 Entry

Operador:		Victor Moran						
Fecha:		17/Jul/21						
Turno:		Dias						
Consumiendo barco #:		n/a						
Pila:		Ninguna						
U1 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:		U1 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	3	U1 # de Ca Bottom Ash - /
U2 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:		U2 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	4	U2 # de Camic Bottom Ash - Arti
Trail:		7/17/2021 5:26:53 PM by Victor Moran // 7/17/2021 5:34:46 PM by Victor Moran // 7/17/2021 5:35:57 PM by Victor Moran //						

Seguridad:

- no hay reportes.

Ambiente:

- no hay reportes.

Operaciones:

- descarga de ceniza húmeda U1 y U2.
- descarga de ceniza de botton ash U1.

Operadores en Turno:

- Pablo Muñoz.
- Abraham Concepción.
- Víctor Moran.

Niveles de Silos de carbón (metros libres):

Inicio:

U1-A :
U1-B :
U1-C :
U1-D :

Final:

U1-A :
U1-B :
U1-C :
U1-D :

Estatus de pilas de carbon:

A norte:
B sur:

Estatus de la Cancha de Carbón:

- no hay reportes de puntos calientes.

Equipos usado para la transferencia de carbon:

Grupo Crusher Train: n/a Grupo Reclaimer Train: n/a

Equipos o instrumentos con falla durante la operación:

- se reporto la falla por el desgaste de la guarda del sensor de zero speed de la rotativa del colector 04.
- se realizo el Loto para este trabajo. Esta pendiente el trabajo de instrumentistas de quitar la guarda vieja y colocar la nueva tan pronto los soldador

Notas

- se realizo algo de limpieza en TC06 y área de los silos.
- personal electricie informaron que realizaron inspección visual (mensual) del TR01.
- personal de cal reportaron la necesidad de verificación del abanico de la oficina de cal. Se llamo a olvenis.

⏪

⏩

⏴

⏵

List | Find | Logout

Message I

Operador:		Victor Moran						
Fecha:		07/Aug/21						
Turno:		Noche						
Consumiendo barco #:		CSL Metis 40						
Pila:		Norte						
U1 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:		U1 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0	Bot
U2 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:		U2 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0	Bot
Trail:		8/8/2021 4:12:44 AM by Victor Moran // 8/8/2021 5:25:28 AM by Victor Moran //						

Seguridad:

- no hay reportes.

Ambiente:

- no hay reportes.

Operaciones:

- Llenado de los silos U1 (A-C-D) y U2 (A-C-D).

- monitoreo de la banda TC06 a 300 Ton/h.

Operadores en Turno:

- Abraham Concepción.

- Pablo Muñoz.

- Víctor Moran.

Niveles de Silos de Carbón (metros libres):

Inicio: 18:45 horas

U1-A : 10.00

U1-B : 2.60

U1-C : 7.80

U1-D : 8.50

U2-A : 8.30

U2-B : 2.60

U2-C : 9.00

U2-D : 11.00

Final: 05:25 horas

U1-A : 2.00

U1-B : 2.60

U1-C : 1.00

U1-D : 2.00

U2-A : 1.40

U2-B : 2.60

U2-C : 1.50

U2-D : 4.60 (93.6%)

Estatus de pilas de carbon:

A norte: reclamado

B sur: vacía

Estatus de la Cancha de Carbón:

- no hay reportes de puntos calientes.

Equipos usado para la transferencia de carbon:

Grupo Crusher Train: B

Grupo Reclaimer Train: B

Equipos o instrumentos con falla durante la operación:

- TR02 B continua las fugas por los huecos de desgaste.

Notas

- Se empezó a rellenar a 260 toneladas, debido a que la planta esta a 150 MW aprox. en cada unidad subimos el tonelaje de llenado a 300 para poder asegur

- metales: 6

Planta de Generación Eléctrica | Operación | [Config](#) | [Bitacora Sala de Control](#) | [PTW](#) | [Reportes de Foremans](#) | [Startup](#) | [Forzados](#) | [EQ Locks](#) | [RCA](#) | [Pruebas Ops](#) | [LOTO](#) | Carbon | [BOP](#) | [Roster](#) | [Lista de Equipo](#) | [PID-Drawings](#) | [Bitacora Control CuCon](#) | [Reportes de Operador Lider CuCon](#) | [Reportes de Turno](#) | [Bitacora Receiving](#) | [Coal Pile](#)

Reportes de Turno - Planta de Electrica - Grupo Material Handling

Logged in as "Francisco Solis"


Cobre Panamá

 [List](#) | [Find](#) | [Logout](#)

Message ID: 1624 Entry time: 8/12/2021 4:20:41 AM

Operador:	Victor Moran								
Fecha:	11/Aug/21								
Turno:	Noche								
Consumiendo barco #:	CSL Metis 40								
Pila:	Norte								
U1 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0	U1 # de Camiones de Bottom Ash - Articulado:	0
U2 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0	U2 # de Camiones de Bottom Ash - Articulado:	0
Trail:	8/12/2021 4:20:20 AM by Victor Moran // 8/12/2021 4:59:29 AM by Victor Moran // 8/12/2021 5:00:09 AM by Victor Moran //								

Seguridad:
- no hay reportes.

Ambiente:
- no hay reportes.

Operaciones:
- Rellenado de los silos U1 (A-C-D) y U2 (A-C-D).

Operadores en Turno:
- Abraham Concepción.
- Pablo Muñoz.
- Víctor Moran

Niveles de silos de carbón (metros libres):

Inicio:19:00 horas	Final: 05:00 horas	Estatus de pilas de carbon:
U1-A : 10.00	U1-A : 1.50	A norte: reclamando
U1-B : 2.60	U1-B : 2.60	B sur: vacía
U1-C : 7.60	U1-C : 0.80	
U1-D : 9.60	U1-D : 0.90	
U2-A : 8.60	U2-A : 0.40	
U2-B : 2.60	U2-B : 2.60	
U2-C : 8.40	U2-C : 1.50	
U2-D : 11.30	U2-D : 3.80	

Estatus de la Cancha de Carbón:
- no hay reportes de puntos calientes.

Equipos usado para la tranferencia de carbon:
Grupo Crusher Train: B Grupo Reclaimer Train: B

Equipos o instrumentos con falla durante la operacion:
- DE01- falla por cadena rota de OXM803G (rotativa)

Notas
metales: 4

Planta de Generación Eléctrica |

Operación | [Config](#) |[Remove Watermark Now](#)[Bitacora Sala de Control](#) | [PTW](#) | [Reportes de Foremans](#) | [Startup](#) | [Forzados](#) | [EQ Locks](#) | [RCA](#) | [Pruebas Ops](#) | [LOTO](#) | [Carbon](#) | [BOP](#) |[Roster](#) | [Lista de Equipo](#) | [PID-Drawings](#) | [Bitacora Control CuCon](#) | [Reportes de Operador Lider CuCon](#) |[Reportes de Turno](#) | [Bitacora Receiving](#) | [Coal Pile](#) |

Reportes de Turno - Planta de Electrica - Grupo Material Handling

Logged in as "Francisco Solis"

[List](#) | [Find](#) | [Logout](#)

Message ID: 1668 Entry time: 9/2/2021 3:49:43 AM

Operador:	Nelson Acosta									
Fecha:	01/Sep/21									
Turno:	Noche									
Consumiendo barco #:	41-Algoma Vicion									
Pila:	Sur									
U1 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0	U1 # de Camiones de Bottom Ash - Articulado:	0	
U2 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0	U2 # de Camiones de Bottom Ash - Articulado:	0	
Trail:	9/2/2021 3:49:26 AM by Nelson Acosta // 9/2/2021 4:16:01 AM by Nelson Acosta // 9/2/2021 5:16:29 AM by Nelson Acosta //									

Seguridad

-Charla de Peligro #9 Perdida de Contension

Ambiente:

Nada que reportar

Operaciones:

-Se alimento silos de unidad 1 y 2

Operadores en Turno:

-Eliceo C

-Daniel R

-Nelson A

Niveles de Silos de Carbon (metros libres):

Inicio:18:50

Final:05:05

Estatus de pilas de carbon:

U1-A :8.00

U1-A :1.90

A norte:Vacía

U1-B :5.00

U1-B :1.00

B sur:Reclamando

U1-C :-30 fu1

U1-C :-30 Fu1,F/s

U1-D :5.60

U1-D :5.50

U2-A :8.10

U2-A :0.70

U2-B :4.50

U2-B :1.70

U2-C :3.70

U2-C :3.70

U2-D :11.00

U2-D :3.40

Estatus de la Cancha de Carbon:

-Pila Norte Vacía

-Pila sur Reclamando sin puntos caliete

Equipos usado para la tranferencia de carbon:

Grupo Crusher Train: B

Grupo Reclaimer Train: B Y A para liverar por ton abri espacio

Equipos o instrumentos con falla durante la operacion:

-Equipos de Tranferencia de carbon si Novedad

-Se creo Orden de trabajo Para Tripper de TC-02 revisar falla w0659560

y para Mecanico Ajustar palanca de sensor lado Norte w0659561

Notas

[Página inicio](#)

Planta de Generación Eléctrica |

Operación | [Config](#) |

[Bitacora Sala de Control](#) | [PTW](#) | [Reportes de Foremans](#) | [Startup](#) | [Forzados](#) | [EQ Locks](#) | [RCA](#) | [Pruebas Ops](#) | [LOTO](#) | [Carbon](#) | [BOP](#) |

[Roster](#) | [Lista de Equipo](#) | [PID-Drawings](#) | [Bitacora Control CuCon](#) | [Reportes de Operador Lider CuCon](#) |

[Reportes de Turno](#) | [Bitacora Receiving](#) | [Coal Pile](#) |

[Remove Watermark Now](#)

Reportes de Turno - Planta de Electrica - Grupo Material Handling

Logged in as "Francisco Solis"



[List](#) | [Find](#) | [Logout](#)

Message ID: 1672 Entry time: 9/4/2021 5:24:58 AM

Operador:	Nelson Acosta									
Fecha:	03/Sep/21									
Turno:	Noche									
Consumiendo barco #:	41-Algoma Vicion									
Pila:	Sur									
U1 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0	U1 # de Camiones de Bottom Ash - Articulado:	0	
U2 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0	U2 # de Camiones de Bottom Ash - Articulado:	0	
Trail:	9/4/2021 5:24:40 AM by Nelson Acosta // 9/4/2021 5:32:58 AM by Nelson Acosta // 9/5/2021 4:57:20 AM by Nelson Acosta //									

Seguridad:

Ambiente:

Operaciones:
Llenado de Silo unidad 1 y 2

Operadores en Turno:
Daniel R
Nelson A
Eliceo C

Niveles de silos de Carbon (metros libres):

Inicio:18:33	Final:05:08	Estatus de pilas de carbon:
U1-A :9.50	U1-A :1.80	A norte:Vaciar
U1-B :7.80	U1-B :0.50	B sur: Reclamando
U1-C :8.00	U1-C :0.00	
U1-D :5.60	U1-D :5.60	
U2-A :8.30	U2-A :0.50	
U2-B :9.20	U2-B :1.80	
U2-C :3.70	U2-C :3.00	
U2-D :11.90	U2-D :3.70	

Estatus de la Cancha de Carbon:
-Vacía lado Norte
-Sin puntos caliente pila sur

Equipos usado para la tranferencia de carbon:
Grupo Crusher Train:B Grupo Reclaimer Train:A y B

Equipos o instrumentos con falla durante la operacion:
sin Novedad sin EquipoOperativos

Notas

[Página inicio](#)

Message ID: 1786 Entry time: 10/30/2021 4

Operador:	Victor Moran								
Fecha:	30/Oct/21								
Turno:	Dias								
Consumiendo barco #:	no se reclama.								
Pila:	Ninguna								
U1 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	5	U1 # de Camiones de Bottom Ash - Articulado:	2
U2 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0	U2 # de Camiones de Bottom Ash - Articulado:	1
Trail:	10/30/2021 4:48:30 PM by Victor Moran // 10/30/2021 5:11:54 PM by Victor Moran //								

Seguridad:

- No hay reportes.

Ambiente:

- No hay reportes.

Operaciones:

- Descarga de ceniza humeda unidad 1 fly ash.
- Descarga de botton ash Unidad 1 y 2

Operadores en Turno:

- Pablo Muñoz.
- Victorio Acosta.
- Abraham Concepcion.
- Victor Moran.

Niveles de Silos de carbon (metros libres):

n/a

Inicio:

U1-A :
U1-B :
U1-C :
U1-D :

Final:

U1-A :
U1-B :
U1-C :
U1-D :

Estatus de pilas de carbon:

A norte: 11ena
B sur:

U2-A :
U2-B :
U2-C :
U2-D :

U2-A :
U2-B :
U2-C :
U2-D :

Estatus de la Cancha de Carbon:

- No hay reportes de puntos calientes.

Equipos usado para la tranferencia de carbon:

Grupo Crusher Train: n/a Grupo Reclaimer Train: n/a

Equipos o instrumentos con falla durante la operacion:

- No hay reportes.

Notas

- Se realizo limpieza en TC06, area de silos y TH02.
- Se habilita Blower 1FA840C por mecanicos. Mantenia obstruccion por ceniza y carbon acumulada en el inicio de la tuberia de succion.
- Se creo orden de trabajo WR 698955 para rehabilitacion y soldadura de visagra en guarda de seguridad de 1FA 840C.
- Se coordino con MMC preparativos para LOTO y permisos de trabajos para el dia de mañana ya que se estara cambiando los Linner de el chut de TC05B area
- Se creo permiso de trabajo para seguimiento de pintura y rehabilitacion de estructura de 771CV9002.
- se creo permiso de trabajo para instalacion de andamios en valvulas de diluvios (5) lateral al control de carbon.
- Confiabilidad (Vladimir Taysaco) realizo inspeccion rutinaria en TC04 A y B. Realiza orden de trabajos y Nermis.

Planta de Generación Eléctrica |

Operación | [Config](#)[Remove Watermark Now](#)[Bitacora Sala de Control](#) | [PTW](#) | [Reportes de Foremans](#) | [Startup](#) | [Forzados](#) | [EQ Locks](#) | [RCA](#) | [Pruebas Ops](#) | [LOTO](#) | [Carbon](#) | [BOP](#)[Roster](#) | [Lista de Equipo](#) | [PID-Drawings](#) | [Bitacora Control CuCon](#) | [Reportes de Operador Lider CuCon](#)[Reportes de Turno](#) | [Bitacora Receiving](#) | [Coal Pile](#)

Reportes de Turno - Planta de Electrica - Grupo Material Handling

Logged in as "Francisco Solis"

[List](#) | [Find](#) | [Logout](#)

Message ID: 1756 Entry time: 10/16/2021 4:14:20 AM

Operador:	Victor Moran				
Fecha:	15/Oct/21				
Turno:	Noche				
Consumiendo barco #:	Algoma Vision 42				
Pila:	Sur				
U1 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:	0
				U1 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0
U2 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:	0
				U2 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0
Trail:	10/16/2021 4:13:52 AM by Victor Moran // 10/16/2021 5:22:02 AM by Victor Moran // 10/17/2021 3:08:52 AM by Victor Moran //				

Seguridad:
- no hay reportes.

Ambiente:
- no hay reportes.

Operaciones:
- Llenado de los silos U1 (A-B-C) y Unidad 2 (A-B-D).
- Monitoreo de las bandas de llenado de silos.

Operadores en Turno:
- Victorio Acosta.
- Pablo Muñoz.
- Victor Moran.

Niveles de Silos de Carbon (metros libres):

Inicio: 19:00 horas	Final: 05:20 horas	Estatus de pilas de carbon:
U1-A : 9.00	U1-A : 2.00	A norte: vacia
U1-B : 7.50	U1-B : 2.00	B sur: reclamando
U1-C : 7.00	U1-C : 0.60	
U1-D : 1.40	U1-D : 1.40	
U2-A : 8.00	U2-A : 0.40	
U2-B : 9.00	U2-B : 1.70	
U2-C : 4.00	U2-C : 4.00	
U2-D : 11.00	U2-D : 3.70	

Estatus de la Cancha de Carbon:
- no hay reportes de puntos calientes.

Equipos usado para la tranferencia de carbon:
Grupo Crusher Train: B Grupo Reclaimer Train: A y B.

Equipos o instrumentos con falla durante la operacion:
- DE01- alimentador de tornillo (0XM803GA) da falla en el arranque, se resetea y continuamos.
- 1 falla a as 10:56 del Sistema de aire instrument o de DE01 - DE02- DE03 y DE04 (se logra reset).
- WR 689638 fuga de carbon en TC03B tranferencia de TH01.
- WR 689623 fuga de carbon en TC05 area de cola en crusher house.

Notas
- metals: 4

[Página inicio](#)

Planta de Generación Eléctrica |

Operación | [Config](#) |[Remove Watermark Now](#)[Bitacora Sala de Control](#) | [PTW](#) | [Reportes de Foremans](#) | [Startup](#) | [Forzados](#) | [EQ Locks](#) | [RCA](#) | [Pruebas Ops](#) | [LOTO](#) | [Carbon](#) | [BOP](#) |[Roster](#) | [Lista de Equipo](#) | [PID-Drawings](#) | [Bitacora Control CuCon](#) | [Reportes de Operador Lider CuCon](#) |[Reportes de Turno](#) | [Bitacora Receiving](#) | [Coal Pile](#) |

Reportes de Turno - Planta de Electrica - Grupo Material Handling

Logged in as "Francisco Solis"

[List](#) | [Find](#) | [Logout](#)

Message ID: 1772 Entry time: 10/23/2021 5:04:01 PM

Operador:	Carlos Lopez								
Fecha:	23/Oct/21								
Turno:	Dias								
Consumiendo barco #:	ninguno								
Pila:	Ninguna								
U1 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	5	U1 # de Camiones de Bottom Ash - Articulado:	1
U2 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	3	U2 # de Camiones de Bottom Ash - Articulado:	1
Trail:	10/23/2021 5:03:39 PM by Carlos Lopez // 10/23/2021 5:18:35 PM by Carlos Lopez // 10/23/2021 5:19:00 PM by Carlos Lopez //								

Seguridad:
-Sin novedadAmbiente:
-Sin novedadOperaciones:
-Descarga de cenizas
-Limpieza (TT4)
-Limpieza (TT16)
-Limpieza terminal 2Operadores en Turno:
-Nelson acosta
-Daniel rodriguez
-Eliceo concepcion
-vidal lorenzo (Apoyo)

Niveles de Silos de Carbon (metros libres):

Inicio:	Final:	Estatus de pilas de carbon:
U1-A :	U1-A :	A norte:Llena
U1-B :	U1-B :	B sur:Llena
U1-C :	U1-C :	
U1-D :	U1-D :	
U2-A :	U2-A :	
U2-B :	U2-B :	
U2-C :	U2-C :	
U2-D :	U2-D :	

Estatus de la Cancha de Carbon:
-No hay puntos calienteEquipos usado para la tranferencia de carbon:
Grupo Crusher Train:B Grupo Reclaimer Train:BEquipos o instrumentos con falla durante la operacion:
-Sin novedad

Notas

- Se realizo(Loto para manga de cal motor de desplazamiento caja de loto 79
- Pendiente para el dia de mañana revision del motor de la manga de cal con personal mecanico
- Se realizo Loto para la cinta 771-CV-9002 trabajos de pintura y reavilitacion (caja 54
- Personal de instrumentacion reviso sensor de chute blok (TC05-A) pendiente pobrar con carga
- Se realizo reparacion de fibra octica del (RE-01B)

[Página inicio](#)

Planta de Generación Eléctrica |

Operación | [Config](#) |

[Bitacora Sala de Control](#) | [PTW](#) | [Reportes de Foremans](#) | [Startup](#) | [Forzados](#) | [EQ Locks](#) | [RCA](#) | [Pruebas Ops](#) | [LOTO](#) | [Carbon](#) | [BOP](#) |

[Roster](#) | [Lista de Equipo](#) | [PID-Drawings](#) | [Bitacora Control CuCon](#) | [Reportes de Operador Lider CuCon](#) |

[Reportes de Turno](#) | [Bitacora Receiving](#) | [Coal Pile](#) |

[Remove Watermark Now](#)

Reportes de Turno - Planta de Electrica - Grupo Material Handling

Logged in as "Francisco Solis"



[List](#) | [Find](#) | [Logout](#)

Message ID: 1789 Entry time: 11/1/2021 5:06:18 AM

Operador:	Nelson Acosta									
Fecha:	31/Oct/21									
Turno:	Noche									
Consumiendo barco #:	42 Algoma Vision									
Pila:	Sur									
U1 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0	U1 # de Camiones de Bottom Ash - Articulado:	0	
U2 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0	U2 # de Camiones de Bottom Ash - Articulado:	0	
Trail: 11/1/2021 5:05:41 AM by Nelson Acosta // 11/1/2021 5:21:16 AM by Nelson Acosta //										

Seguridad:
No Hay Reporte

Ambiente:

No hay reporte

Operaciones:

-Daniel R
-Nelson A
-Eliceo C
-Vidal L

Operadores en Turno:

-Se lleno silos unidad 1 y se relleno silos de la unida 2 silo A2 y D2

Niveles de Silos de Carbon (metros libres):

Inicio:18:55	Final:05:00	Estatus de pilas de carbon:
U1-A :8.00	U1-A :8.00	A norte:llena
U1-B :8.00	U1-B :1.00	B sur:REclamando por terminar
U1-C :12.30	U1-C :3.50	
U1-D :8.60	U1-D :1.00	
U2-A :5.70	U2-A :1.00	
U2-B :2.00	U2-B :2.00	
U2-C :20.20	U2-C :20.20	
U2-D :5.00	U2-D :3.00	

Estatus de la Cancha de Carbon:
Sin puntos caliente

Equipos usado para la tranferencia de carbon:
Grupo Crusher Train:B Grupo Reclaimer Train:B

Equipos o instrumentos con falla durante la operacion:
Equipos Operativos

Notas
Bomba de Jety 771PP9002 3 vez arrancada en manual

Planta de Generación Eléctrica |

Operación | [Config](#) |

[Bitacora Sala de Control](#) | [PTW](#) | [Reportes de Foremans](#) | [Startup](#) | [Forzados](#) | [EQ Locks](#) | [RCA](#) | [Pruebas Ops](#) | [LOTO](#) | [Carbon](#) | [BOP](#) |

[Roster](#) | [Lista de Equipo](#) | [PID-Drawings](#) | [Bitacora Control CuCon](#) | [Reportes de Operador Lider CuCon](#) |

[Reportes de Turno](#) | [Bitacora Receiving](#) | [Coal Pile](#) |

[Remove Watermark Now](#)

Reportes de Turno - Planta de Electrica - Grupo Material Handling

Logged in as "Francisco Solis"



[List](#) | [Find](#) | [Logout](#)

Message ID: 1790 Entry time: 11/1/2021 4:40:10 PM

Operador:	Victor Moran									
Fecha:	01/Nov/21									
Turno:	Dias									
Consumiendo barco #:	no se reclamo.									
Pila:	Ninguna									
U1 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	1	U1 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	3	U1 # de Camiones de Bottom Ash - Articulado:	0	
U2 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0	U2 # de Camiones de Bottom Ash - Articulado:	0	
Trail:	11/1/2021 4:39:38 PM by Victor Moran // 11/1/2021 5:24:52 PM by Victor Moran //									

Seguridad:

- No hay reportes.

Ambiente:

- No hay reportes.

Operaciones:

- Descarga de ceniza seca fly ash u1.
- descarga de ceniza humeda fly ash u1.

Operadores en Turno:

- Victorio Acosta.
- Pablo Muñoz.
- Abraham Concepcion.
- Victor Moran.

Niveles de silos de Carbon (metros libres): n/a

Inicio:	Final:	Estatus de pilas de carbon:
U1-A :	U1-A :	A norte:
U1-B :	U1-B :	B sur:
U1-C :	U1-C :	
U1-D :	U1-D :	
U2-A :	U2-A :	
U2-B :	U2-B :	
U2-C :	U2-C :	
U2-D :	U2-D :	

Estatus de la Cancha de Carbon:

- No hay reportes de puntos calientes.

Equipos usado para la tranferencia de carbon:

Grupo Crusher Train: n/a

Grupo Reclaimer Train: n/a

Equipos o instrumentos con falla durante la operacion:

- 771PP9001 - bomba del pit de carbon, del area del yeti, no esta dando arranque en Automatico cuando se llena.
- 771PP9004 - bomba del pit de carbon, del area TT16, no esta dando arranque en automatico cuando se llena.

Notas

- TC05B: MMC realiza cambio de Linner en la parte inferior del chute de transferencia ubicado en TH02.
- Se despacha 1 botella de ceniza seca a CEMEX.

[Página inicio](#)